




TP N°5

Mis à jour le 27/01/2024




Auteur(s) : mél : dominique.lachiver @ lachiver.fr
web : <https://lachiver.fr/>

Licence : 




Introduction

Nous allons modéliser le solide suivant : (cf [TP5.pdf](#))



TP n°5



Plan du TP n°5



Objectifs

- Utiliser les géométries externes ;
- Utiliser la commande **Créer un point de référence** ;
- Insérer un arc tangent au segment précédent dans une polyligne ;
- Utiliser la commande **Rectangle centré** ;



Tâches préliminaires


- Créer un nouveau document TP5 dans FreeCAD ;
- Créer un nouveau corps et une nouvelle esquisse dans le plan XZ ;



1. 1^{ère} esquisse & fonction paramétrique

Tâches à réaliser

- Créer la polyligne fermée ABCDEFGHA en exploitant les **contraintes automatiques** du tableau ci-dessous














1^{ère} esquisse


Aide :

Tableau des contraintes automatiques à utiliser







Géométries	Points	Contraintes automatiques
Polyligne fermée	Point A	 sur l'axe Z
	Point B	
	Point C	
	Point D	
	Point E	
	Point F	
	Point G	
	Point H	 sur l'axe Z
	Point A	 avec le point A

- Pour créer l'arc HA dans la polyligne :
 - Après avoir saisi le point H, appuyer **trois fois sur la touche**  **M** pour insérer l'arc HA tangent au segment GH ;
 - Appuyer **deux fois sur la touche**  **M** pour revenir au mode initial ;



cf. Créer une polyligne 

Tâches à réaliser (suite)



- Appliquer la contrainte de symétrie  respectivement aux points D&E et C&F par rapport à l'axe X :
- Ajouter un cercle  centré sur l'origine O ;
- Ajouter d'un point  qui servira lors de la création de la contrainte  de 110 mm,

Aide :

Pour contraindre la position du point I, appliquer deux contraintes  **successives** :

-  sur l'axe X puis
-  sur l'arc HA de la polyligne ;

Tâches à réaliser (suite)

- Vérifier la fermeture de l'esquisse ;
- Appliquer les contraintes dimensionnelles ;
- Vérifier que l'esquisse est entièrement contrainte et quitter l'atelier  Sketcher ;
- Sélectionner l'esquisse et créer une protrusion  de 60 mm symétrique



Aide en ligne





https://lachiver.fr/FreeCAD-mp4/V21_TP5-1.mp4





2. 2^{nde} esquisse & fonction paramétrique


Tâches à réaliser

- Sélectionner la face supérieure de la protrusion et créer une nouvelle esquisse  ;



Sélection de la face pour la 2^{nde} esquisse

- Créer l'esquisse ci-dessous constituée d'un cercle centré  et d'un rectangle centré  en exploitant les contraintes automatiques du tableau ci-dessous :



Vue isométrique  de la 2^{nde} esquisse 1^{ère} étape

- Saisir les dimensions du cercle et du rectangle ;



Aide :


- Appuyer sur la touche du pavé numérique pour basculer en vue isométrique ;

Tableau des contraintes automatiques

Géométries	Points	Contraintes automatiques
Cercle centré	Centre I	sur l'axe X
Rectangle centré	Centre J	sur l'axe X

Tâches à réaliser (suite)

- Créer deux géométries externes ;



2^{ème} esquisse avec le centre du cercle et du rectangle contraints

- Contraindre la position du centre du cercle et du rectangle ;
- Vérifier que l'esquisse est entièrement contrainte et quitter l'atelier Sketcher ;


Aide :

- Pour positionner le cercle sur l'axe X, sélectionner les points I et A ;
- Pour positionner le bord du rectangle, sélectionner les sommets B et C ;



Tâches à réaliser (suite)

- Sélectionner l'esquisse et créer une cavité  de type ;



Vue 3D du TP n°5

Problème de dénomination topologique : préconisations du wiki

- Créer l'esquisse dans le plan YZ et non sur la face du solide ;
- Pour la cavité, sélectionner un type et cocher symétrique au plan ;

Aide en ligne

 https://lachiver.fr/FreeCAD-mp4/V21_TP5-2.mp4

